



DARBA PUSZĀBAKI ZIEMAS

METAL FREE

ARAGONIT 8429 1010 O2 CI FO

**VIRSPUSE**

vegāna PURYA SKINYUM™ – Nav nepieciešama kopšana. Taču izskatās tā, it kā būtu.

ODERE

FROSTYUM™ – Aukstumam ieeja liegta.

ZOLĪTE

FROSTYUM™ – Aukstumam ieeja liegta.

AIZS. PURNG

bez pirkstu aizsardzības

ZOLEGRIPPER PU.2D ar LEVITARYUM™ tehnoloģiju – Jūs nelevitēsiet.
Bet jutīsieties tā.**IZMĒRS**

35 – 48

STANDARTS

EN ISO 20347:2012 O2 CI FO SRC